

Rapport Nr 26372312

Uppdragsgivare

Östra Märsöns tomtägarförening
c/o Marcus DahlRådmansgatan 8A
749 49 ENKÖPING

Avser

Dricksvattenkontroll

Dricksvatten för allmän förbrukning

Anläggning : Östra Märsöns tomtägarför.
Provplats : Hos användare
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2026-09-02	Ankomstdatum	: 2026-09-02
Provtagningsstidpunkt	: 1115	Ankomststidpunkt	: 2110
Temperatur vid provtagning	: 14.8 °C	Temperatur vid ankomst	: 6 °C
Provets märkning	: -	Laboratorieaktivitet startad	: 2026-09-02
Provtagare	: SGS EDN		
Klor, total aktiv, fältmätn.	: -		
VV = 0 Anv = 1 Nät = 2	: 1		
Desinfektion Nej = 0 Ja = 1	: 1		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet FNU	1.9	± 0.29	FNU
Egen metod	Lukt	ingen		
Egen metod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887:2012C mod	Färg	5	± 2	mg/l Pt
SS-EN 27888:1994	Konduktivitet 25 °C	79.2	± 7.92	mS/m
SS-EN ISO 10523:2012	pH vid 20 °C	7.6	± 0.2	
SS-EN ISO 11885:2009	Aluminium, Al	0.04	± 0.02	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe	0.27	± 0.04	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn	0.21	± 0.03	mg/l

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Gränsvärdet för turbiditet (1.5 FNU) är överskridet.
Gränsvärdet för järn (0.2 mg/l) är överskridet.
Gränsvärdet för mangan (0.05 mg/l) är överskridet.

Kommentar om överskridet gränsvärde avser analyser med gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gällande dricksvatten hos användare.

Gränsvärdena avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskrifterna och utifrån resultat, utan hänsyn till mätosäkerheten.

Ej kommenterade resultat är inom gränsvärde, eller gränsvärde saknas.

För mer information, se www.sgs.com/analytics-se

Provtagningen är utförd med ackrediterade provtagningsmetoder. Aktuella ackrediterade provtagningsmetoder samt mätosäkerheten för ackrediterade analyser i fält kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

**SGS Sweden AB**

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

**RAPPORT**

Sida 2 (2)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 26372312*Uppdragsgivare*

Östra Märsöns tomtägarförening
c/o Marcus Dahl

Rådmansgatan 8A
749 49 ENKÖPING

*Avser***Dricksvattenkontroll****Dricksvatten för allmän förbrukning**

Anläggning : Östra Märsöns tomtägarför.
Provplats : Hos användare
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2026-09-02	Ankomstdatum	: 2026-09-02
Provtagningsstidpunkt	: 1115	Ankomststidpunkt	: 2110
Temperatur vid provtagning	: 14.8 °C	Temperatur vid ankomst	: 6 °C
Provets märkning	: -	Laboratorieaktivitet startad	: 2026-09-02
Provtagare	: SGS EDN		
Klor, total aktiv, fältn. mät.	: -		
VV = 0 Anv = 1 Nät = 2	: 1		
Desinfektion Nej = 0 Ja = 1	: 1		

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis.

Linköping 2026-09-09

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 8774 3366 2164 7061

Kopia sänds till

pekka.gillenius@gmail.com
omtomtagare@outlook.com
miljoavdelningen@enkoping.se

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.